



staatsbosbeheer

Nieuwsbrief



Natuurherstel veenweiden Zaanstreek en Varkensland

Welkom!

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je geïnteresseerd bent in de vorderingen van de natuurherstelwerkzaamheden die de komende tijd gepland staan in de Zaanstreek en Varkensland. Op onze website is alle actuele informatie terug te vinden.

[Ga nu naar de website](#)

Baggerwerkzaamheden van start

Vanaf week 34 zal Benecke de damwand in de Reef t.b.v. de baggerwerkzaamheden gaan plaatsen en zal aannemer Pruim Baggerwerken B.V. van start gaan met het aanleggen van de baggerleidingen. De bagger uit het Westzijderveld wordt via de Weelsloot en de Weelbrug in Westzaan getransporteerd naar een doorgebroken onderbemaling in de Reef (zie [kaart](#)).

Het verwijderen van de bagger zal de waterkwaliteit ten goede komen en daarbij is het ook nodig om de doorvaart te bevorderen, zodat noodzakelijk beheer in het Westzijderveld mogelijk blijft. Door de bagger te gebruiken voor het opvullen van de doorgebroken onderbemaling is de hoop dat er weer rietland kan ontstaan, waar de typische veenweide-soorten weer kunnen gaan groeien. Zo slaan we twee vliegen in één klap!



Tijdens alle werkzaamheden is rekening gehouden met de aanwezige planten en dieren. Zo zal de beroepsvisser uit de polder Westzaan voorafgaand aan het verwerken van de bagger de doorgebroken onderbemaling eerst leegvissen. De vissen worden weer netjes uitgezet in de polder.

Op meerdere plekken tegelijkertijd aan het werk

Vanaf begin september zullen er drie verschillende aannemers in de gebieden de verschillende maatregelen gaan uitvoeren. Aannemer Van der Lee B.V. zal in het Guisveld (polder Westzaan) en de Kalverpolder aan de slag gaan. Loonbedrijf J.G. Groot en Zn. gaat de werkzaamheden in het Oostzanerveld en Varkensland uitvoeren en Van Aalsburg B.V. voert de maatregelen uit in de Reef en het Westzijderveld (polder Westzaan). Houd deze nieuwsbrief en de vlogs in de gaten voor updates van hun werkzaamheden.



Bekijk nu de eerste vlog

Met onze vloggenreeks houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen tijdens de uitvoer van de natuurherstelwerkzaamheden en geven we uitleg over wat en waarom we dit doen. In deze eerste vlog legt boswachter Jamie uit wat Natura 2000 is en waarom het belangrijk is dat er herstelmaatregelen worden genomen.



De bijzondere natuur van de veenweiden

In elke nieuwsbrief zullen we een bijzondere soort uitlichten die gebaat is bij de Natura 2000-herstelmaatregelen in de veenweidegebieden.

Dit keer... **de Ronde zonnedaauw!**

Dit kleine vleesetende plantje behoort tot de meest bijzondere flora van Nederland. Ze zijn te vinden in veengebieden en gedijen bij voedselarme bodems. Hij vult zijn benodigde mineralen aan met kleine insecten die aan de plakkerige haren blijven hangen, net zoals de waterjuffer op de foto. Leuk weetje: de bloem van de zonnedaauw steekt ver genoeg uit, zodat de bijen die voor de bestuiving zorgen niet gepakt worden door de grijppgrage blaadjes!

Met plaggen, petgaten graven en herfstmaaien wordt stikstof en andere mineralen afgevoerd en krijgt de ronde zonnedaauw de kans om (weer) op te komen.

Volg ons ook op onze andere kanalen

Wist je dat we alle informatie over 'Natuurherstel Veenweiden' ook op onze andere kanalen plaatsen? Zo kan je ons vinden op de boswachtersblog, Facebook en Instagram (zie hieronder). Natuurlijk kan je ons ook bereiken per mail of telefonisch via 075-628 26 28.



Staatsbosbeheer voert in opdracht van de provincie Noord-Holland deze Natura 2000-herstelmaatregelen uit.

